

EXHIBIT 7

FILED PROVISIONALLY UNDER SEAL

AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING

1.1 Top V New focus SAP FD

Management Summary

V-QRZ	Complaint	KEFA	KDNR (Kund)	Vehicles	MY	Case s	Case rate
800	Gehäuse f Kühlmittelregler gerissen/gebrochen	Motor	19601	92A Cayenne Turbo, 92A Cayenne S, 970 Panamera Turbo, 970 Panamera S	2010..2011	31	0.06%

- VERTRAULICH -

Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING

2 New Top Topics Field**=(Distributor!
M1)****X.X.X****Attaching loose coolant socket (FES 19601)****Overview**


Complaint			Model years	Market
Attaching loose coolant socket				
Vehicle types				
Panamera S, Panamera Turbo, Cayenne S, Cayenne Turbo			2010..2011	Worldwide
Delivered veh	Warranty cases	Cases/vehicles		
47,823	31	0.06 %		
			V-QRZ	
				800

Problem description and fault focus

Customers complain that the engine is losing coolant.

The workshop finds that the coolant nozzle has come loose from the coolant regulator housing.

The thermostat housing is replaced as a repair measure.



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING

2 New Top Topics Field

**= (Distributor!
M1)**


AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING

2 New Top Topics Field

**=(Distributor!
M1)**

Statistics


To date, 31 vehicles have been subject to complaints and settled under warranty. Based on 47,823 vehicles delivered, this results in a complaint rate of 0.06%. Seven vehicles were accounted for as broken down.



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING

2 New Top Topics Field


=**(Distributor!
M1)**



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING

2 New Top Topics Field

**=(Distributor!
M1)**



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING


2 New Top Topics Field

**=
(Distributor!
M1)**






AFTER SALES QUALITÄSREPORTING



- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 1 von 6


AFTER SALES QUALITÄSREPORTING



- VERTRAULICH -

Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

AFTER SALES QUALITÄSREPORTING





AFTER SALES QUALITÄSREPORTING





- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 4 von 6




AFTER SALES QUALITÄSREPORTING



- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12


4/11/2022
Seite 5 von 6

AFTER SALES QUALITÄSREPORTING







AFTER SALES QUALITÄSREPORTING



- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12


4/11/2022
Seite 1 von 2

AFTER SALES QUALITÄSREPORTING





AFTER SALES QUALITÄSREPORTING




- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 1 von 2



AFTER SALES QUALITÄSREPORTING




- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 2 von 2




AFTER SALES QUALITÄSREPORTING



- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12


4/11/2022
Seite 1 von 2

AFTER SALES QUALITÄSREPORTING





AFTER SALES QUALITÄSREPORTING




- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 1 von 3



AFTER SALES QUALITÄSREPORTING




- VERTRAULICH -

Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 2 von 3



AFTER SALES QUALITÄSREPORTING



- VERTRAULICH -
Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 3 von 3



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING



- VERTRAULICH -

Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12


4/11/2022
Seite 1 von 6



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING



Top V Startselektion SAP FD



- VERTRAULICH -

Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING




- VERTRAULICH -

Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 3 von 6



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING



- VERTRAULICH -


Kopieren: nur gemäß Org.-Anw.G.OA.009, 8.12

4/11/2022
Seite 4 von 6



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING



AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING




AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING




VERTRAULICH
Kopieren: nur gemäß Org. Anw/ G.OA 009, § 12.

4/11/2022
Seite 3 von 6


AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING




AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING





AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING








AFTER SALES QUALITÄTSREPORTING



AFTER SALES QUALITY REPORT M9



-VERTRÄULICH-

47-10000

AFTER SALES QUALITY REPORT M9

1

ANSWER The answer is (A) $\frac{1}{2}$.

-VERTRÄGLICH-
Kopieren nur gestattet. © 1998 S. C. DE AGOSTINI, B-17

49150002
Bella Z. von J.

AFTER SALES QUALITY REPORT NO

1

ANSWER The answer is (A). The first two digits of the number 1234567890 are 12.

-VERTRAULICH-

401 50000
2000 27000